

Приложение 2
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры № 7



УТВЕРЖДАЮ
И.И. ректора
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
А.П. Андреев
« 22 » июня 2021 г.

АКТ

обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 7

г. Пермь

« 22 » июня 2021 г.

I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
- 1.2. Адрес объекта – 614990 Россия, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Сибирская, д.4
- 1.3. Сведения о размещении объекта: 6-этажное здание
Назначение: нежилое здание, общая площадь 1231,7 кв.м.
- 1.4. Год завершения строительства – 1968, последнего капитального ремонта – не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – нет,
капитального – нет.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
 - 1.6.1. название организации (учреждения) – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ;
 - 1.6.2. юридический адрес организации (учреждения) – 614990, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23;
 - 1.6.3. основание для пользования объектом – оперативное управление;
 - 1.6.4. форма собственности – государственная;
 - 1.6.5. территориальная принадлежность – федеральная.
- 1.7. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
- 1.8. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 107996, г. Москва, Орликов переулок, д. 1/11.

II. Характеристика деятельности организации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее – ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет) осуществляет подготовку обучающихся по разным уровням образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная, очно-заочная и заочная форма). Характеристика образовательных программ в разрезе численности контингента программ разного уровня приведена ниже (по данным на 01.10.2020):

Уровень образования	Виды программ	Число программ, реализуемых организацией	Число программ, на которые осуществлён приём	Численность обучающихся	в т.ч. по формам обучения		
					очной	очно-заочной	заочной
Высшее образование	бакалавриата	24	24	4813	2157	57	2599
	специалитета	2	2	458	282	-	176
	магистратуры	17	17	396	248	-	148
	подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	10	8	71	47	-	24

Реализация основных образовательных программ высшего образования осуществляется на семи факультетах силами профессорско-преподавательского состава 32 кафедрами по 11 укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки).

В Университете преподавателями и научными сотрудниками ведется активная научно-исследовательская работа. Многолетний опыт исследований и имеющиеся достижения в различных научных направлениях привели к формированию научных школ. На сегодняшний день статусу научной школы отвечают 12 исследовательских коллективов.

Миссия

Инновационное развитие аграрного образования и науки для обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами, соответствующих российским и международным стандартам качества.

Видение

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – это один из ведущих, динамично

развивающихся, многопрофильных центров аграрного образования и науки Приволжского федерального округа.

Стратегической целью ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ является формирование инновационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять интеграцию науки, образования и производства при подготовке высококвалифицированных выпускников и передаче инновационных агротехнологий в АПК Пермского края.

III. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – ближайшая остановка «Сквер имени Решетникова», проезд автобусами: 2, 3, 51. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 120 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2 минуты;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да;

3.2.4. перекресток регулируемый со светофором – перекресток улиц Монастырской и Сибирской (остановка «Сквер имени Решетникова»);

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* с учетом СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Минстроя России от 14.11.2016 №798/пр):

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«НД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (мобильные)	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

А – доступность всех зон и помещений;

Б – доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ – доступно условно (дополнительная помощь сотрудника);

ВНД – временно недоступно;

НД – недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (С, Г, У) ДЧ-И (К, О)	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта – аудитории)	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	6
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	7
6	Система информации на объекте	ВНД (С), НД (К)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно;

НД – недоступно.

Категории инвалидов:

К – инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

Г – инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с нарушением умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект недоступен для категорий инвалидов (К), частично доступен для категорий (О, С, Г, У).

Необходимо адаптировать территорию прилегающую к зданию, входы в здание, пути движения внутри здания, зону целевого назначения здания (аудиторию), санитарно-гигиеническое помещение, систему информации на объекте.

IV. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП: - согласование проезда автотранспорта через шлагбаум другой организации; - согласование с другой организацией и установка на шлагбауме тактильно-информационной таблички со шрифтом Брайля; - выделить автомобильное парковочное место для инвалидов всех категорий; - установить знак «Парковка для инвалидов»; - отрисовать знак стоянки для инвалидов на асфальте.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП: - нанести контрастную разметку (желтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней); - установить кнопку вызова; - установить знак доступности на входе; - установить тактильно-информационную вывеску с режимом и графиком работы со шрифтом Брайля.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП: - нанести контрастную разметку (желтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней); - наклеить тактильные наклейки жёлтого цвета со шрифтом Брайля на перила; - установить тактильную мнемосхему.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта – аудитории)	Индивидуальное решение с ТСП: - установить тактильные и визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование).
5	Санитарно-гигиеническое помещение	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - устройство санитарного узла для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С); - установка специального оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С).
6	Система информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСП: - установить визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование); - установить информационную индукционную систему для слабослышащих (переносная портативная индукционная система для слабослышащих); - установить тактильные средства в местах движения и получения услуг (установка тактильной мнемосхемы, установка тактильных табличек со шрифтом Брайля).

* - указывается один или несколько вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022-2023 гг.

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на период 2016 - 2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность объекта для инвалидов категорий (О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): частично доступен для категорий инвалидов (О, С, Г, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с представителем организации, занимающейся представлением интересов людей с ограниченными возможностями здоровья;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры и охраны памятников, другое указать);

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

V. Особые отметки

Приложения 1-6: результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию	на	2	л.
2. Входа (входов) в здание	на	2	л.
3. Путей движения внутри здания	на	2	л.
4. Зоны целевого назначения здания	на	2	л.
5. Санитарно-гигиенического помещения	на	2	л.
6. Системы информации на объекте	на	2	л.

Результаты фотофиксации на объекте ул. Сибирская, д. 4 на 3 л.

Технический паспорт нежилого здания (строения) ул. Сибирская, д. 4 на 6 л.

Председатель комиссии











В.С. Семенов

Сопредседатель


Л.Е. Красильникова

Главный инженер


В.Н. Жильцов

Ведущий инженер		К.В. Козьминых
Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений		Г.А. Девятников
Специалист отдела эксплуатации зданий и сооружений		М.Е. Шитов
Начальник отдела безопасности объектов		В.А. Шартдинов
Специалист по противопожарной профилактике		А.В. Шишкин
Специалист по инклюзивному образованию		Т.В. Отавина
И.о. председателя первичной профсоюзной организации студентов		И.Ю. Александрова
Председатель Студенческого совета		Н.С. Мерзляков
СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора ГКБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых»		Ю.В. Савельев

Управленческое решение согласовано « 22 » июня 2021 г.

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры № 7
от « 22 » июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			ограничение проезда автотранспорта через шлагбаум другой организации	КОСГУ	- согласование проезда автотранспорта через шлагбаум другой организации; - согласование и установка на шлагбауме тактильно-информационной таблички со шрифтом Брайля	индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		1	нет автомобильной парковки для инвалидов	КОСГУ	- выделить автомобильное парковочное место для инвалидов всех категорий; - установить знак «Парковка для инвалидов»; - отрисовать знак стоянки для инвалидов на асфальте.	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-И (С, Г, У) ДЧ-И (К, О)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (С, Г, У) ДЧ-И (К, О)		1	индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСР путей движения на территории.

Требуется согласование проезда автотранспорта через шлагбаум другой организации; согласование и установка на шлагбауме тактильно-информационной таблички со шрифтом Брайля; выделить автомобильное парковочное место для инвалидов всех категорий, установить знак «Парковка для инвалидов», отрисовать знак стоянки для инвалидов на асфальте.

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры № 7
от « 22 » июня 2021 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	не выделены проступи краевых ступеней лестничного марша	С	нанести контрастную разметку (желтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней)	индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный) во дворе корпуса	нет						
2.3	Входная площадка (перед входной дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть		3	- отсутствует кнопка вызова и знак доступности на входе; - нет информационных знаков и вывески для инвалидов	КОСГУ	- установить кнопку вызова; - установить знак доступности на входе; - установить тактильно-информационную вывеску с режимом и графиком работы со шрифтом Брайля.	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)		2, 3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСР.

Требуется нанести контрастную разметку (желтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней), установить кнопку вызова, установить знак доступности на входе, установить тактильно-информационную вывеску с режимом и графиком работы со шрифтом Брайля.

Приложение 3
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры № 7
от « 22 » июня 2021 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации),
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,**

Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, гардероб)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		4	- не выделены проступы краевых ступеней лестничного марша; - нет тактильных средств на перилах	С	- нанести контрастную разметку (желтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней); - наклеить тактильные наклейки жёлтого цвета со шрифтом Брайля на перила	индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- нет тактильной мнемосхемы	С	- установить тактильную мнемосхему	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)		4	индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСР.

Требуется нанести контрастную разметку (жёлтые полосы на ступенях, начало-конец ступеней), установить тактильную мнемосхему.

Приложение 4
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры № 7
от « 22 » июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,

Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (аудитории 504)	есть		5	- отсутствует необходимое оборудование для инвалидов	КОСГ	-установить тактильные и визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование)	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.4	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)		5	индивидуальное решение с ТСП

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСП.

Требуется установить тактильные и визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование).

Приложение 5
к Акту обследования
муниципального объекта социальной
инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры № 7
от « 22 » июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарная комната для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	нет		6	- в санитарной комнате нет специального оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (О, С)	ОС	- устройство санитарного узла для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С); - установка специального оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая / ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У) НД (К)		6	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Требуется устройство санитарного узла для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С) и установка специального оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (для категорий инвалидов О, С)

Приложение 6
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры № 7
от «22» июня 2021 г.

I. Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д.4**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			нет визуальных средств	С	установить визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование)	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			нет акустических средств	Г	установить информационную индукционную систему для слабослышащих (переносная портативная индукционная система для слабослышащих)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			нет тактильных средств	С	установить тактильные средства в местах движения и получения услуг (установка тактильной мнемосхемы, установка тактильных табличек со шрифтом Брайля)	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ВНД (С, Г)	индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (С, Г)		-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно; НД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСР.

Требуется установить визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и другое оборудование), установить информационную индукционную систему для слабослышащих (переносная портативная индукционная система для слабослышащих), установить тактильные средства в местах движения и получения услуг (установка тактильной мнемосхемы, установка тактильных табличек со шрифтом Брайля).

Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото 1. Территория, прилегающая к зданию (участок), проезд автотранспорта через шлагбаум другой организации



Фото 2. Территория, прилегающая к зданию (участок), место для автомобильной стоянки и парковки

Вход (входы) в здание



Фото 3. Лестница около входа



Фото 4. Дверь (входная)

Путь (пути) движения внутри здания



Фото 5. Лестница (внутри здания)

**Зона целевого назначения здания
(целевого посещения объекта-аудитории)**



Фото 6. Аудитория 504

Санитарно-гигиеническое помещение



Фото 7. Санитарно-гигиеническое помещение