

Приложение 2
к паспорту доступности
объекта социальной
инфраструктуры № 4



УТВЕРЖДАЮ
Ректор
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
Ю.Н. Зубарев
«17» ноября 2017 г.

**обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 4**

г. Пермь

« 17 » ноября 2017 г.

I. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
- 1.2. Адрес объекта – 614025 Россия, Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Героев Хасана, д.111/2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
здание учебно-лабораторного корпуса кафедры физического воспитания (лит.А), назначение: нежилое, 3-этажный, общая площадь 6547,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1994, последнего капитального ремонта – не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего – 2018 г.,
капитального – нет.
- 1.6. Название организации (учреждения) – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

II. Характеристика деятельности организации на объекте

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее – ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Университет) осуществляет подготовку обучающихся по разным уровням образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная, очно-заочная

и заочная форма). Характеристика образовательных программ в разрезе численности контингента программ разного уровня приведена ниже (по данным на 01.10.2017):

Уровень образования	Виды программ	Число программ, реализуемых организацией	Число программ, на которые осуществлён приём	Численность обучающихся	в т.ч. по формам обучения		
					очной	очно-заочной	заочной
Высшее образование	бакалавриата	25	24	5233	2141	73	3019
	специалитета	2	2	288	183	0	105
	магистратуры	14	17	437	339	0	98
	подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре	12	8	71	53	0	18

Реализация основных образовательных программ высшего образования осуществляется на девяти факультетах силами профессорско-преподавательского состава 37 кафедрами по 11 укрупненным группам специальностей (направлениям подготовки).

В Университете преподавателями и научными сотрудниками ведется активная научно-исследовательская работа. Многолетний опыт исследований и имеющиеся достижения в различных научных направлениях привели к формированию научных школ. На сегодняшний день статусу научной школы отвечают 12 исследовательских коллективов.

Миссия

Инновационное развитие аграрного образования и науки для обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами, соответствующих российским и международным стандартам качества.

Видение

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова – это один из ведущих, динамично развивающихся, многопрофильных центров аграрного образования и науки Приволжского федерального округа.

Стратегической целью ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ до 2020 г. является формирование инновационной инфраструктуры, позволяющей осуществлять интеграцию науки, образования и производства при подготовке высококвалифицированных выпускников и передаче инновационных агротехнологий в АПК Пермского края.

III. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – ближайшая остановка «Базы» («Баумолл») или остановка «Молкомбинат», проезд автобусами: 19, 121(пригородный), 147 (выходные дни, пригородный), 148 (рабочие дни, пригородный), 344 (пригородный), 442 (пригородный), 823 (пригородный).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 700 м;

3.2.2. время движения (пешком) – 15 минут;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да;

3.2.4. перекрестки:

регулируемые со светофорами – ул. Героев Хасана остановка «Базы», ул. Героев Хасана остановка «Молкомбинат»;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: частично;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

* с учетом СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СП 35-01-2001).

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

А – доступность всех зон и помещений;

Б – доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ – доступно условно (дополнительная помощь сотрудника);

ВНД – временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1, 2, 3

2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)	1, 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	4, 5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	6, 7
	спортивный зал	ДЧ-И (О, С, Г, У)	6
	тренажерный зал	ДЧ-И (О, С, Г, У)	7
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (Г, У)	9, 10
	раздевалка	ДЧ-И (О, С, Г, У)	8
	душевая	ДЧ-И (О, С, Г, У)	11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

К – инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках;

О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

Г – инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с нарушением умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект временно недоступен для категорий инвалидов (К), частично доступен для категорий (О, С, Г, У).

Необходимо адаптировать вход в здание, пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации), зону целевого назначения здания, санитарно-гигиенические помещения, систему информации на объекте.

IV. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - ремонт асфальтового покрытия; - установка знака «Парковка для инвалидов»; - отрисовка знака стоянки для инвалидов на асфальте.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - установка информационных и предупреждающих знаков для инвалидов; - установка таблички с режимом и графиком работы на рельефно-точечном языке Брайля; - установка информационного знака на дверях (знак доступности для инвалидов); - организация альтернативной формы обслуживания (кнопка вызова персонала на дверях гл. корпуса).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - установка информационных знаков, мнемосхемы; - устройство одного пандуса внутри здания в соответствии с СП 59.13330.2016; - убрать пороги в дверных проемах.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) спортивный зал, тренажерный зал.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - установка необходимого специального оборудования для адаптивной физической культуры в тренажерный зал; - убрать пороги в дверных проемах в тренажерный зал; - установка тактильных и визуальных средств получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и др.).
5	Санитарно-гигиенические помещения (санитарная комната для инвалидов (туалет), раздевалка, душевая)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: <u>Санитарная комната для инвалидов (туалет)</u> - замена дверей; - устройство санитарного узла; - установка специального оборудования (тактильная табличка со шрифтом Брайля, тактильная мнемосхема для санузла, поручни для раковины, поручни для унитаза, настенные поручни, крючок для костылей, метка напольная для предупреждения о препятствиях, контрастная лента для дверных проемов и др. необходимое оборудование); - установка информационных знаков; - кнопка вызова персонала; - табличка вызова персонала; - убрать пороги в дверных проемах; - разборка (демонтаж) кирпичной перегородки. <u>Раздевалка</u> Обустройство раздевалки:

		- установка знака доступности для всех категорий инвалидов; - замена дверей. <u>Душевая кабинка</u> Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - устройство душевой кабины - установка специального оборудования (откидное сиденье для душа, настенные поручни, душ ручной, модульное антискользящее покрытие для пола, кнопка вызова персонала, табличка вызова персонала).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП: - установка визуальных, тактильных средств получения информации в местах движения и получения услуги.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 гг.

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на период 2016 - 2030 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для всех категорий инвалидов (ДЧ-В). Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступен для всех категорий инвалидов (ДЧ-В).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с представителем организации, занимающейся представлением интересов людей с ограниченными возможностями здоровья;

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры и охраны памятников, другое указать);

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).


V. Особые отметки

Приложения 1-6: результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте ул. Героев Хасана, д.111/2 на 7 л.
Технический паспорт нежилого здания (строения) ул. Героев Хасана д. 111/2
на 26 л.

Председатель комиссии



В.А. Радыгин

Сопредседатель



Л.Е. Красильникова

Начальник службы по
эксплуатации и ремонту
зданий и материально-
техническому обеспечению



В.И. Малов

Специалист
по пожарной профилактике



А.А. Задорожный

Декан архитектурно-
строительного факультета



И.В. Соргутов

Специалист по
инклюзивному образованию
учебного отдела УМУ



Т.В. Отавина

Специалист ЦЗУМ и трудоустройству
выпускников, председатель первичной
профсоюзной организации
студентов, председатель
студенческого самоуправления



М.А. Стряпунина

Начальник юридического
отдела



А.С. Нагибин

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
ГБУК «Пермская краевая
специальная библиотека
для слепых»



Ю.В. Савельев

Управленческое решение согласовано « 17 » ноября 2017 г.

Основные структурно-функциональные зоны и элементы объектов социальной инфраструктуры

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию	
		1.2 Путь (пути) движения на территории	
		1.3 Лестница (наружная)	
		1.4 Пандус (наружный)	
		1.5 Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)	
		2.2 Пандус (наружный)	
		2.3 Входная площадка (перед дверью)	
		2.4 Дверь (входная)	
		2.5 Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2 Лестница (внутри здания)	
		3.3 Пандус (внутри здания)	
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5 Дверь	
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I – зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1 кабинетная форма обслуживания
			4.2 зальная форма обслуживания
			4.3 прилавочная форма обслуживания
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5 кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно - гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	
		5.2 Душевая/ванная комната	
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1 Визуальные средства	
		6.2 Акустические средства	
		6.3 Тактильные средства	

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

I. Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 111/2**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		1	неравномерное асфальтовое покрытие	КОС	ремонт асфальтового покрытия	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет		2	нет автомобильной парковки для инвалидов	КОСГУ	- выделить автомобильное парковочное место для инвалидов; - установить знак «Парковка для инвалидов»; - отрисовать знак стоянки для инвалидов на асфальте.	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДП-В	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В		1, 2	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСП путей движения на территории.

Требуется отремонтировать асфальтовое покрытие около территории, прилегающей к зданию, выделить автомобильное парковочное место для инвалидов.

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной
инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 111/2**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный) во дворе корпуса	нет						
2.3	Входная площадка	есть		1, 3	- отсутствует знак доступности на входе и кнопка вызова; - разломано асфальтовое покрытие входной группы.	КОСГУ	- установить знак доступности на входе; - установить кнопку вызова; - ремонт асфальтового покрытия входной группы.	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть			нет информационных знаков для инвалидов	С	установка информационных и предупреждающих знаков	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	есть			замечаний нет		не нуждается	не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		1, 3	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Требуется установить знак доступности на входе, установить кнопку вызова, отремонтировать входную группу, установить информационные и предупредительные знаки для инвалидов.

Приложение 3
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации),
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 111/2**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			нет информационных знаков	КОСГУ	установить информационные знаки	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			замечаний нет		не нуждается	не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		4, 5	существующие пандусы не соответствуют СП 59.13330.2016	К, О	устройство одного пандуса внутри здания в соответствии с СП 59.13330.2016	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		4	дверные проемы имеют пороги	К	убрать пороги в дверных проемах	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		4	дверные проемы имеют пороги	К	убрать пороги в дверных проемах на пути эвакуации.	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К, С)		4, 5	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Требуется установить информационные знаки, устройство одного пандуса внутри здания в соответствии с СП 59.13330.2016, убрать пороги в дверных проемах.

Приложение 4
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,**

Пермский край, г. Пермь, Героев Хасана, д. 111/2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания (спортивный зал, тренажерный зал)	есть		6, 7	- нет специального оборудования для адаптивной физической культуры в тренажерном зале - дверные проемы в тренажерный зал имеют пороги; - нет визуальных и тактильных средств.	КОС	- установить специальное оборудование для адаптивной физической культуры в тренажерный зал; - убрать пороги в дверных проемах в тренажерный зал; - установить тактильные и визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и др.).	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (спортивный зал, тренажерный зал, аудитория № 52)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)		6, 7	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется индивидуальное решение с ТСП.

Требуется установить необходимое специальное оборудование для адаптивной физической культуры в тренажерный зал, убрать пороги в дверных проемах в тренажерный зал, установить тактильные и визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и др.).

Приложение 5
к Акту обследования
муниципального объекта социальной
инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 111/2**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Санитарная комната для инвалидов	нет		9, 10	- санитарная комната не соответствует СП 59.13330.2016; -нет специального оборудования для категорий инвалидов К,О,С; - дверные проемы имеют пороги.	К, О, С	- устройство санитарного узла; - установка специального оборудования; - заменить двери; - убрать пороги в дверных проемах; - разборка (демонтаж) кирпичной перегородки.	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая / ванная комната	есть		11	душевая кабина не соответствует СП 59.13330.2016.	К, О, С	- устройство душевой кабины; - установка специального оборудования (откидное сиденье для душа, настенные поручни, душ ручной, модульное антискользящее покрытие для пола, кнопка вызова персонала, табличка вызова персонала).	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.3	Раздевалка/бытовая комната	есть		8	нет информационных знаков	К, О, С, Г, У	установить знак доступности для всех категорий инвалидов	текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)		8, 9, 10, 11	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

В санитарную комнату для инвалидов требуется: устройство санитарного узла, установка специального оборудования в санитарную комнату, замена дверей, убрать пороги в дверных проемах, разборка (демонтаж) кирпичной перегородки.

В душевую комнату для инвалидов требуется: устройство душевой кабины, установка специального оборудования в душевую кабину (откидное сиденье для душа, настенные поручни, душ ручной, модульное антискользящее покрытие для пола, кнопка вызова персонала, табличка вызова персонала).

В раздевалку для инвалидов требуется: установить знак доступности для всех категорий инвалидов.

Приложение 6
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ 4 от « 17 » ноября 2017 г.

I. Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,
Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 111/2**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		12	нет визуальных средств	С	установить визуальные средства получения информации (контрастные цветовые полосы, информационные, указательные знаки и др.)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет		12	нет тактильных средств	С	установить тактильные средства в местах движения и получения услуг (установка тактильной мнемосхемы)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне						ВНД (К, О, С, Г, У)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (К, О, С, Г, У)		12	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

 * указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: требуется текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Требуется установить визуальные, тактильные средства получения информации в местах движения и получения услуги.

Территория, прилегающая к зданию (участок)



Фото 1. Путь (пути) движения на территории. Дверь (входная)



Фото 2. Автостоянка и парковка

Вход (входы) в здание



Фото 3. Входная площадка (входная дверь)

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)



Фото 4. Пандус (внутри здания)



Фото 5. Пандус (внутри здания)

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)



Фото 6. Зальная форма обслуживания (спортивный зал)



Фото 7. Зальная форма обслуживания (тренажерный зал)

Раздевалка



Фото 8. Кабина индивидуального обслуживания (раздевалка)

Санитарно-гигиеническое помещение



Фото 9. Санитарно-гигиеническое помещение (унитаз)



Фото 10. Санитарно-гигиеническое помещение (раковина)

Душевая




Фото 11. Душевая



Фото 12. Вестибюль